


## Schéma de brassage électromagnétique

$$h = \frac{P}{S} \sqrt{\frac{1}{\rho f}}$$



- P** = puissance spécifique
- S** = densité du métal
- $\rho$**  = résistivité
- f** = fréquence